

IACANGA - SP

Sentido Estação de Tratamento de Esgoto

Localizada nas coordenadas UTM:
 Longitude: 706852.36 m E
 Latitude: 7579833.78 m S
 Zona: 22 K

Fossa Séptica

Tratamento inadequado

Tratamento inadequado

Fossa Séptica

Fossa Séptica

Sentido São Vicente (Tratamento inadequado)

Sentido Quilombo (Tratamento inadequado)

LOCAIS COM PROBLEMAS DE ESGOTO PROPENSOS A PROJETOS DE REDE

- 1 RUA NOVE DE JULHO
- 2 AV. LAEMERT GARCIA DOS SANTOS
- 3 AV. DR. JONAS NUNES BRIGADÃO

NOTAS

DATUM: SIRGAS 2000 UTM - MC: -51°



TOMADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA

PREFEITO MUNICIPAL

ISMAEL EDSON BOIANI



EMPRESA EXECUTORA:

LEANDRO PEREIRA CUELBAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 5060900752


ESCALA
1:6500

DATUM:
 SIRGAS 2000
 UTM - MC: -51°

PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE IACANGA-SP

PROJETO BÁSICO
 MAPA DE REDE DE ESGOTO

LEGENDA



JANEIRO 2020

FOLHA
E1

